

SORTERINGSVEJLEDNING



LDPE Folie

Folien skal være ren og fri for affald.

Graduering defineres som mængden af klar folie, kontra farvet/printet eller mængden af etiketter.



- Alle kvaliteter af LDPE folie (98/2, 95/5, 90/10, 80/20, 50/50)
- Bobleplast
- Transportplast



- Presenning
- Badebassin (Blød PVC)
- Luftmadrasser (Blød PVC)
- Armeret folie
- Laminater (folier du ikke kan trykke en finger igennem)
- Strapex bånd
- Folier der har været i kontakt med fødevarer

